कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्रं.—1 ग्वालियर

क्रमांक 3976 / तक. / भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र / 2024 - 25

ग्वालियर दिनांक २ / ८ / 2 / 9

प्रति,

रांयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग ग्वालियर जिला ग्वालियर म०प्र०।

विषय:- भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र जारी करने के सम्बंध में।

सन्दर्भ :- आपका कार्यालयीन पत्र क्रमांक मान्यता / भ.सु.प्र.प. / 2024—25 / 2362 दिनांक 19.06.2024

विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के तारतम्य में लेख है कि अशासकीय किंडीज कॉर्नर, हायर सेकेण्ड्री स्कूल, शिवपुरी लिंक रोड़ ग्वालियर के भवन का अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग पथ उपसंभाग ग्वालियर एवं सम्बंधित उपयंत्री द्वारा निरीक्षण कराया गया उनके द्वारा प्रस्तुत स्कूल भवन का सुरक्षा प्रमाण—पत्र आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संहपत्र :- भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र।

कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग क्रं.–1 ग्वालियर

Kidoy School Code Sobra B. School School School Code Sobra B. School Cod

Annexure D

BUILDING SAFETY CERTIFICATE

No. It is certified that the	existing buil	Iding Kidd	1's Carna		ed:	
building or premises) at .	Shr	buri Link	Read	Cewalia	·	
(ad						
Detail of Block(s) in	Block	Block	Block	Block	Block	Block
school	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
No. of Floor(s) in the Block (F) FF) SF	7-4	7-4			*	•
Building code Rules, and Department/ Govt.) Manager/Secretary or hard running school with effect with rule and subject to describe the subject to des	onis represent	tative) and th	ate of inspands	pection) in (name and ang/premises is	the present addresses fit for occup	of the
1. 2. 3. 4. Issued on					CS. W Courive Eng	ineer
* Strike out whichever is detail.	s not applic	able. In case	of block is m			
		1/200)	Signat	ure with Seal		
			1	Name .		
	ACCIO	stant Engi	Mer	ivallic.		